

Audit Details

Audit name:	ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT
Audit date:	08/05/2023
Auditor:	Harold Quiel
Audit details:	Inspecciones según el Plan de Contingencia frente a Contaminación en el Mar - Punta Rincon International Terminal.
Overall Outcome:	Passed 8/8 (100%)
Hora / Hour	12:00
Area de atraque / Docking Area	Terminal 2
Nombre de embarcación	ANHUI
IMO	9861213
Actividad / Activity	Concentrado de cobre, CuCon
Bitacora Ambiental Describir el resultado de la inspección.	Se realizaron recorridos sin novedades que reportar,
Prevención de sucesos Describir todas las acciones para hacer segura la maniobra de atraque y descarga.	El barco tienen como objeto final cargar 38,000 ton de concentrado de cobre, atraca y realiza amarre con la ayuda de dos remolcadores y 2 lanchas. Sin riesgos ambientales que reportar.
MSDS del Producto	Si

Notes

ANHUI 9861213

Conclusion Statement

|

Audit Criteria

#1: Derrames

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar el manejo ambiental de sustancias oleosas y/o químicas en el mar y tierra. *Describir hora, tipo, fuente y cantidad de la sustancia derramada.

Notes:

Evidence:



Audit Image for: ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT
#ba0141936e85b2d5f60a01cbb773f32f.jpg

PDF - 6, ORB 02
MAY 23.pdf

PDF - 2 Cert. of
Insurance...for
Bunker Oil
Pollution
Damage
(BBC)..pdf

PDF -
BunkerOil-14-
Feb-2023-1941-
Iris-Jaquez.pdf


#2: Residuos

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar manejo de residuos. *Adjuntar registro de disposición de residuos de la embarcación en PDF. *Describir los tipo, cantidad y origen de los desechos.

Notes:

Evidence:



Audit Image for: ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT
#f45d390dae6f94d33dd9867c74a674b5.jpg

#3: Respuesta a Derrames PRIT

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar la disponibilidad de los equipos de contingencia de control de derrames. *Describir los equipos MARPOL (disponibilidad y operatividad)

Notes:

Evidence:



Audit Image for: ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT
#4d3a74d484e140943fa069d560427681.jpg

#4: Biodiversidad

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar en el entorno presencia de flora y fauna acuática y terrestre. *Describa los avistamientos: especie, cantidad, condición, tamaño. *En caso de Mamífero Marinos, complete el formulario de avistamiento A RAP *En caso de Tortugas Marinas, complete el formulario de avistamiento ARAP

Notes:

Evidence:

[PDF - MV ANHUI - FUMIGATION.pdf](#)

#5: Se participó en reunión de pre-arribo?

Outcome: No

Details: Adjuntar constancia de reunión de prearribo en PDF

Notes:

#6: Agua de Lastre

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar manejo de agua de lastre de las embarcaciones. *Se debe adjuntar registro de renovación de agua de lastre (lugar/coordenada geográfica) *En caso de que la embarcación tenga un tratamiento de agua de lastre, se debe adjuntar certificado de tratamiento en cumplimiento con el código BWMS Code

Notes:

Evidence:

[PDF - MV ANHUI - FUMIGATION.pdf](#)

#7: En caso de haber descarga de Carbón

Outcome: 6 - No Aplica

Details: Verificar lo siguiente: 1.- Manga/chute de descarga en buen estado. 2.- Presencia de vigía de operaciones tola de carbón. 3.- Funcionamiento de aspersores de agua (ADJUNTAR FOTOS) 4.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty. 5.- Limpieza de derrames en Jetty posterior a la descarga.

Notes:


#8: En caso de haber carga de Cucon

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar lo siguiente: 1.- Shiploader de descarga en buen estado. 2.- Presencia de vigía de operaciones. 3.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty. 4.- El llenado de los compartimentos no debe sobresalir (ADJUNTAR FOTOS) 5.- Limpieza de derrames en Jetty posterior a la descarga.

Notes:

Evidence:



Audit Image for:
ENVIRONMENT - Prevencion
de Derrames PRIT
#9cab88d9dfca5a6b0f7570
76c73e1ada.jpg



Audit Image for:
ENVIRONMENT - Prevencion
de Derrames PRIT
#9f6a37896edf20845d6bb
addb88c4586.jpg

#9: Imbornales

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar la presencia de los imbornales antes y durante las descarga.

Notes:

Evidence:



Audit Image for: ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT
#ed23b2b8976bcfcf7b544da6534bc16c.jpg